

Bâtiment

CRISSIER – CH. DU VIEUX-MOULIN 5 – HOIRIE DE BUSSY
Extension et assainissement d'une maison

DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Travaux de rénovation comprenant :

- Assainissement des pieds de façades de la villa
- Création d'un radier pour agrandissement de la villa en ossature bois
- Travaux pour la pose d'un bac de rétention EP

CONTRAINTES DU CHANTIER

Accès restreint
Villa existante et dans l'état

QUANTITES PRINCIPALES

Type	Quantité	Unité
Terrassement en pleine masse	100	m3
Fouilles en V	60	m3
Armature	2200	kgs
Béton pour radier	16.5	m3

INTERVENANTS

MAÎTRE D'OUVRAGE	
Adresse	Hoirie Bussy Chemin d'Arzilly 8 1305 Penthaz
Nom & Prénom contact	BUSSY François
Téléphone contact	079 913 49 26
Mail contact	francois.bussy@unil.ch

ARCHITECTE / DIRECTION DES TRAVAUX	
Adresse	SC Architectes EPFL – SIA Rte d'Oron 2 1010 Lausanne
Téléphone	021 311 81 00
Adresse mail	info@scarchitectes.ch
Nom & Prénom contact	DI VORA Sébastien
Téléphone contact	021 311 81 00
Mail contact	sdv@scarchitectes.ch

RESPONSABLES AU SEIN DE L'ENTREPRISE	
Technicien	KOHLI Patrick
Chef d'équipe	MARTINS FERREIRA José

PERIODE DE REALISATION	
Novembre 2023	Juillet 2024

MONTANT DES TRAVAUX	
CHF	116'500.-

PHOTOS

